

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://opti.nt-rt.ru> || opti@nt-rt.ru

РАСХОДОМЕРЫ МАССОВЫЕ OPTIMASS 3300C



OPTIMASS 3300

- Кориолисовый массовый расходомер для измерения малых расходов и дозирования
- Высокоточное измерение массы, плотности или объёмного расхода жидкостей и газов ($\geq 0,3$ кг/ч или 0,01 фунт/мин)
- Стандартное номинальное давление: до 300 бар / 4351 фунт/кв.дюйм
- Фланец: DN15 / 1/2"; также резьбовые и хомутные присоединения
- 3 x 4...20 мА, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP

ОПИСАНИЕ

Наилучший выбор при низких расходах

Сертифицированная вторичная защитная оболочка

Одинаковые габариты для всех типоразмеров, из Хастеллоя ® или нержавеющей стали

OPTIMASS 3000 является оптимальным решением для высокоточных измерений различных сред при малом расходе. В сочетании с конвертором MFC 300, OPTIMASS 3000 обеспечивает высокоточное измерение массы, объема, плотности и степени концентрации измеряемой среды. .

Преимущества

- Z-образная измерительная труба
- Простота и удобство дренирования и очистки измерительной трубы
- Опционально доступна рубашка обогрева
- Прост в установке и запуске
- Модульная концепция электронного блока: простота замены электронного конвертера и электроники сенсора
- Быстрая и точная замена электроники

Отрасли промышленности

- Водоподготовка и водораспределение
- Химическая промышленность
- Пищевая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Автотранспортная промышленность

Применения

- Дозировка ароматизаторов и высокоточные оболочки в фармацевтической промышленности
- Нагнетание углекислого газа и дозирование в пищевой промышленности
- Ароматизация природного газа и пропана
- Стенды для испытания двигателей в автотранспортной промышленности

ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР OPTIMASS-3300

Характеристика	Значение
Марка	KROHNE (Германия)
Состояние измеряемой среды	жидкость; газ
Измеряемая среда	электропроводящая жидкость; неэлектропроводящая жидкость; пищевые жидкости; агрессивные жидкости; газообразная среда
Вид средства измерения	Расходомер
Диаметр условного прохода	1 мм; 3 мм (1/8"); 4 мм (1/6")
Тип расходомера	массовый (кориолисовый)
Диапазон измерения массового расхода	0.0002...0.45 т/ч
Температура измеряемой среды	-40...130 С
Максимальное давление измеряемой среды (избыточное)	16 МПа
Погрешность	0.1 %
Температура окружающей среды для датчиков	-40...65 С

Характеристика	Значение
Температура окружающей среды для электронного блока	-40...60 С
Измеряемые параметры	объем жидкости; масса жидкости; объем газа; масса газа
Исполнение	Интегральное
Тип присоединения	полнопроходной
Присоединение к трубопроводу	фланцевое; резьбовое
Выходные сигналы	токовый; RS-485; HART; импульсный; Modbus
Пылевлагозащита	IP67
Взрывозащита	Есть; искробезопасная цепь; взрывонепроницаемая оболочка
Наличие индикации	с индикатором
Материал проходной части	Нержавеющая сталь

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://opti.nt-rt.ru> || opti@nt-rt.ru