

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курган (3522)50-90-47  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саранск (8342)22-96-24  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://opti.nt-rt.ru> || [opti@nt-rt.ru](mailto:opti@nt-rt.ru)

## ДАТЧИКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ

### OPTISENS IND 1000/7000





### OPTISENS IND 1000\*

Надежный грязеотталкивающий датчик для индуктивного измерения индуктивной проводимости, также подходит для сточных вод



### OPTISENS IND 7000\*

Асептический индуктивный датчик для измерения проводимости с сертификатом EHEDG (Еврокомиссии по проектированию санитарно-технического оборудования)

## Аналоговые датчики содержания хлора и проводимости

	Надежный грязеотталкивающий датчик для индуктивного измерения проводимости, также подходящий для сточных вод
	<b>OPTISENS IND 1000*</b>
	
<b>Параметр</b>	Индуктивное измерение проводимости
<b>Тип</b>	Индуктивная измерительная ячейка с встроенным температурным датчиком
<b>Диапазон измерения</b>	0...2000 мС/см
<b>Рабочая температура</b>	-10...+80°C; +14...+176°F
<b>Рабочее давление</b>	макс. 10 бар; 145 фунт/кв.дюйм (при +20°C; +68°F)
<b>Мин. расход</b>	-
<b>Мин. проводимость</b>	-
<b>Установка</b>	Установка на трубопроводах Установка погружением
<b>Материалы</b>	PP или PVDF
<b>Диафрагма</b>	-
<b>Разъем</b>	Кабель для стационарной прокладки
<b>Кабели</b>	IND-W 1000 (10 м; 32 фута)

## Гигиенические датчики

	Асептический датчик для индуктивного измерения проводимости с сертификатом EHEDG
	<b>OPTISENS IND 7000</b>
	
<b>Параметр</b>	Индуктивное измерение проводимости
<b>Тип</b>	Индуктивная измерительная ячейка с встроенным температурным датчиком
<b>Диапазон измерения</b>	0,5...2000 мС/см
<b>Рабочая температура</b>	-10...+125°C (кратковременно +140°C); +14...+140° (кратковременно +284°F)
<b>Рабочее давление</b>	макс. 10 бар; 145 фунт/кв. дюйм (при +80°C; +176°F)
<b>Технологические присоединения</b>	МК DN56/60 молочный конус; DN40/125 Varivent; G1 1/2, 2
<b>Мин. проводимость</b>	-
<b>Условия установки</b>	Установка на трубопроводах
<b>Температурный датчик</b>	-
<b>Материалы</b>	PEEK
<b>Диафрагма</b>	-
<b>Разъем</b>	Прикрепленный кабель (муфты конца сердечника)
<b>Кабели</b>	Прикрепленный кабель (10 м; 33 фута)
<b>Сертификаты</b>	EHEDG/FDA

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курган (3522)50-90-47  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саранск (8342)22-96-24  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://opti.nt-rt.ru> || [opti@nt-rt.ru](mailto:opti@nt-rt.ru)